

Receptor Integrado StarFire™ 6000 e StarFire™ 6000

Notas de Versão da Atualização de Software 22-1
4.60H

Itens Resolvidos:

A Linha do AutoTrac Salta no RTK

Foi corrigido o bug que fazia as torres RTK acumularem erros, fazendo com que as linhas AutoTrac mudassem rapidamente ou pulassem. Esse bug também pode afetar o sinal compartilhado.

Correções de bugs secundários adicionais

Aviso Sobre a Versão

Estas são notas de versão do software para o Receptor StarFire™ 6000 e StarFire™ 6000 Integrado. As Notas de Versão podem ser encontradas em www.stellarsupport.com. Observação: o uso que você faz do software é regido pelo Contrato de Licença de Usuário Final incluído no software.

Copyright © 1996-2022 Deere & Company